



رنگ پلاستیک آکریلاتی شبنم

رنگ پلاستیک آکریلاتی شبنم بر اساس رزینهای امولسیون آکریلیک - پایه آب - می باشد که برای رنگ آمیزی ارزان قیمت و نسبتاً با دوام سطوح مختلف داخلی و خارجی ساختمان استفاده می گردد و مقاومت هایی بیش از رنگ های پلاستیک استاندارد ایران دارد .

موارد مصرف :

۱. رنگ آمیزی و تزئین سطوح داخلی ساختمان نظیر گچ و بتن در انواع شرایط جوی و مرطوب و خشک ایران.
۲. رنگ آمیزی سطوح خارجی که نیاز به تمدید رنگ آمیزی برای هر ۳ تا ۴ سال دارند .
۳. آستری سایر رنگهای آکریلاتی شرکت عمران شیمی نظیر رنگهای آکریلیک آناهیتا و میترا .

ویژگیها و مزایا :

۱. قابلیت شستشو بیش از سایر رنگهای پلاستیک استاندارد ایران .
۲. مقاومت قلیایی و سایشی بسیار خوب .
۳. قابل اجرا بر روی انواع رنگها و آستری های شیمیایی مانند اپوکسی ها ، ضد زنگ های آلکیدی و نظایر آن .
۴. قابلیت استفاده برای تهیه بتونه با مل برای سطوح گچی و بتونه سیمانی برای سطوح خارجی .
۵. قابلیت عبور گاز و بخار آب مصالح .

مشخصات فنی و فیزیکی رنگ شبنم

جنس : آستری آکریلیک امولسیونی پایه آب	شکل ظاهری : خمیری و هموژن
جرم حجمی : ۱/۵ کیلوگرم بر لیتر	مشخصات فیلم خشک : یکنواخت و مات
درصد جامد : $1 \pm 64\%$	بی اچ : ۹ - ۸ (PH)
ویسکوزیته : 20000 ± 3000 m.Pa.s	بسته بندی : دبه ۵ و ۱۲ و ۱ کیلویی
نگهداری : حداقل شش ماه از تاریخ تولید در دمای ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد در بسته بندی اولیه	

((اجرای رنگ شبنم))

• آماده سازی سطح :

کافی است سطح ساختمانی را از ضایعات از قبیل شوره ، رنگهای پوسته شده قدیمی و روغن چربی ها پاک کنید و در صورت لزوم سطح را ترمیم نمایید .

• روش اجرا :

۱ - یک لایه پرایمر آکریلیک (آکروسیل EM600) را با قلم مو و یا اسپری اجرا نمایید و سپس در صورت نیاز سطح را بتونه کنید .

۲ - رنگ را با مقدار کمی آب رقیق کرده و با قلم مو ، اسپری و یا غلطک در چند لایه به فاصله زمانی یک تا سه ساعت اجرا کنید تا به پوشش لازم برسید .



((اجرای رنگ شبنم))

۳- برای ایجاد بافت مخملی رنگ باید بدون افزودن آب و با غلظتک اجرا گردد.

- تهیه بتونه:

جهت تهیه بتونه رنگ را با یک برابر آب رقیق کرده و سپس به آن مل (برای سطوح گچی) و یا سیمان (برای سطوح بتنی و خارجی) افزوده و مشابه همه بتونه های معمول اجرا کنید.

- شرایط و دمای اجرا:

رنگ شبنم و بتونه را می توانید در دمای ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد روی سطوح خشک - مانند سایر رنگ های پلاستیک - اجرا کرد.

- تمیز کاری:

قلم مو و ابزار کار را پس از اتمام کار با آب تمیز بخوبی بشوید و از پاکیزگی ابزار اطمینان حاصل کنید.

نکته: قبل از رنگ آمیزی حتماً از خشک بودن و عدم شوره زایی سطح ساختمان اطمینان حاصل کنید و در

غیر اینصورت با کارشناسان این امر مشورت نمایید.