



### پوشش اپوکسی CO-240 + هاردنر اپوکسی 25 HA-25

پوشش اپوکسی CO-240 و هاردنر اپوکسی HA-25 از سری محصولات شرکت مواد مهندسی مکرر بوده که بر پایه رزین اپوکسی Zinc Rich و هاردنر پلی آمید تولید می‌گردد. این پرایمر به وجود آورنده یک لایه فیلم به منظور حفاظت کاتدیک سطوح فلزی در واحدهای صنعتی و سازه‌های فلزی مختلف می‌باشد. با اعمال دیگر انواع اپوکسی بر روی این لایه، می‌توان به پوششی با مقاومت شیمیایی و مکانیکی مناسب بر روی سطح فلزی دست یافت.

#### موارد مصرف

- ۱ به عنوان پرایمر سطوح فلزی جهت پوشاندن آنها به وسیله ترکیبات اپوکسی‌های مناسب با کاربری برای مقاومت‌های درخواستی
- ۲ فیلم محافظ سطوح فلزی به منظور اعمال حفاظت کاتدیک
- ۳ مقاومت فوق العاده در مقابل آب، هواسایش باحداکثر عملکرد روی سازه‌های فلزی لوله‌ها و سطوح خارجی و داخلی مخازن و منابع.
- ۴ پرایمر سطوح تانک‌های نگهداری روغن و آسیاب‌های کاغذ - کارخانجات برق - تصفیه پساب ...
- ۵ لایه اول پوشش اسکله‌ها و بنادر و سطوح شناور در دریا و تاسیسات وابسته

تذکر: این محصول به تنها بی مناسب برای تماس با اسید و بازها نبوده و برای حصول سطوح مقاوم بایستی از دیگر پوشش‌های تولیدی شرکت مواد مهندسی مکرر به شرح کاتولوگ محصولات تولیدی به عنوان پوشش نهایی استفاده نمود.

#### خواص فیزیکی و ظاهری

حجم زیاد <sup>50cm<sup>3</sup></sup>	حجم کم <sup>6cm<sup>3</sup></sup>	دماهی کار	
قطر <sup>50mm</sup>	قطر <sup>50mm</sup>		
ضخامت <sup>26mm</sup>	ضخامت <sup>3mm</sup>		
۵ دقیقه	۱۵ دقیقه	25°C	(Pot life)
۱۰ دقیقه	۳۰ دقیقه	25°C	(Gel Time)
۴ ساعت	۱۲ ساعت	25°C	(Curing Time)
۷ روز	۷ روز	25°C	زمان خشک شدن نهایی تا رسیدن به بالاترین مقاومت و استحکام

حداقل دمای پخت: 10°C      حداقل دمای پخت: 80°C

عمر نگهداری در انبار Shelf life (در دمای 25°C) : یک سال

#### نکات فنی و ایمنی

- ۱ قبل از اختلاط پوشش CO-21 را به مدت ۲ دقیقه میکس نمائید.
- ۲ بعد از استفاده از مواد، درب مواد باقیمانده را محکم بیندید.
- ۳ قبل از استفاده از مواد در سطح مطمئن باشید که هیچگونه گرد و غبار و رطوبت در سطح وجود ندارد.
- ۴ پس از استفاده از مواد، ظرف و ابزار خود را با تیرا اپوکسی GE-31 "کاملاً" شستشو دهید.
- ۵ در هنگام استفاده از مواد، از دستکش صنعتی و ماسک استفاده نمائید.
- ۶ قبل از استفاده از مواد، سطح را از هرگونه چربی و آلودگی تمیز نمائید.
- ۷ در صورتی که مواد ترکیبی مورد نیاز کمتر از ۲۰۰ گرم است، حتماً از ترازوی دقیق با دقت حداقل ۱،۰ گرم استفاده کنید.

#### تائیدیه فنی

کلیه مشخصات ارائه شده در این بروشور با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت اندازه‌گیری و تهیه گردیده است.