



## روکش پلی اورتان FL-125 و هاردنر پلی اورتان HA-26

روکش پلی اورتان FL-125 و هاردنر پلی اورتان HA-26 از سری محصولات شرکت مواد مهندسی مکرر بوده که بر اساس ساختار شیمیایی خود علاوه بر خصوصیات خوب مکانیکی و شیمیایی دارای ضریب انعطاف پذیری و کشسانی (Elexibility & Elongation) مناسبی می باشند، در ساختار این محصول از هیچگونه حلال و رقیق کننده غیر واکنشگرا (Solvent & Non Reactiv dilluent) استفاده نگردیده و همین امر موجب می گردد که خصوصیات مکانیکی و ضریب کشسانی محصول در درازمدت دچار کاهش نگردد. از دیگر خصوصیات برجسته این محصول، عدم جذب رطوبت و عدم انقباض حجمی و سطحی پس از واکنش پلیمری می باشد.

### مواد رد مصرف :

- بعنوان کفپوش صنعتی برای بکارگیری در کلیه سطوحی که در معرض شدید تغییرات دمایی می باشند.
- بعنوان کفپوش صنعتی برای بکارگیری در کلیه سطوحی که در معرض ارتعاشات مکانیکی و ضربه قرار دارند.
- بعنوان کفپوش صنعتی بر روی سطوح فلزی مانند سطوح کشتی و طبقات فلزی در کارخانجات صنعتی.

### خصوصیات فیزیکی و ظاهری :

شکل ظاهری :	مایع
رنگ :	در رنگ های مختلف
ویسکوزیته ترکیبی (25°C) :	3400 Centipoise
وزن مخصوص (دانسیته) :	1.03 gr/cm <sup>3</sup>
نسبت ترکیب وزنی :	روکش پلی اورتان FL-121 : ۱۰۰ واحد
	هاردنر پلی اورتان HA-26 : ۳۰ واحد
زمان ترکیب دو جزئی :	۴ دقیقه

حجم کم 50cm <sup>3</sup> قطر = 50mm ضخامت = 26mm	حجم کم 6cm <sup>3</sup> قطر = 50mm ضخامت = 3mm	دمای کار	
۲۰ دقیقه	۳۰ دقیقه	25°C	عمر مصرف (pot life)
۳۵ دقیقه	۵۰ دقیقه	25°C	زمان ژل شدن (Gel Time)
۱۲ دقیقه	۲۴ دقیقه	25°C	زمان خشک شدن (Curing Time)
۷ روز	۷ روز	25°C	زمان خشک شدن نهایی تا رسیدن به بالاترین مقاومت مکانیکی

حداقل دمای پخت : ۱۵°C

حداکثر دمای پخت : ۳۵°C

عمر نگهداری در انبار Shelf life (در دمای ۲۵°C) : سه ماه



### خصوصیات مکانیکی

استاندارد	واحد	مقدار	
ASTM D 638M	kg/cm <sup>2</sup>	111	استحکام کششی
ASTM D 638M	%	40	Elongation
ASTM D 1002	kg/cm <sup>2</sup>	145	مقاومت چسبندگی
ASTM D 695M	kg/cm <sup>2</sup>	495	مقاومت فشاری

### نکات فنی و ایمنی

- ۱- قبل از استفاده از مواد د، سطح را از هر گونه چربی، آلودگی، گرد و غبار و رطوبت تمیز نمایید.
- ۲- در هنگام استفاده از مواد د، از دستکش و ماسک استفاده نمایید.
- ۳- بعد از استفاده از مواد د، درب مواد د باقیمانده را محکم ببندید.
- ۴- مواد د را در جای مرطوب و گرم قرار ندهید.
- ۵- پس از استفاده ابزار و ظروف را با تینر GE-31 تمیز نمایید.

### بسته بندی

این محصول در بسته بندی های یک کیلوگرمی و ۴۰ کیلوگرمی قابل ارائه می باشد.