



### پوشنش (CO-233)

پوشنش CO-233 از سری محصولات شرکت مواد مهندسی مکرر بوده که بر پایه ونیل استر تغییر شکل یافته (Vinyl ester Modified Epoxy Resin) و پودر ترکیبی مخصوص (Special mix powder) و هاردنر متیل اتیل کتون پروکساید (MEKP) و شتابدهنده محلول کبالت (Cobalt Solution) بصورت چهار جزئی تولید و ارائه میگردد که با توجه به خصوصیات برجسته شیمیائی و حرارتی این محصول امکان بکارگیری آن در محیط هایی که مقاومت شیمیائی و حرارتی را توأم نیازمند میباشد وجود دارد.

#### موارد مصرف

- پوشنش کلیه سطوحی که در مجاورت مواد شیمیائی مانند اسیدها و قلیاهای قراردارند.
- به عنوان پوشنش ضد اسید برای پر نمودن درزهای بین کاشیهای ضد اسید در واحدهای شیمیائی .
- به عنوان پوشنش ضد اسید برای اجرای کفپوشهای مقاوم در مقابل مواد شیمیائی در سطوح مختلف .

#### خواص فیزیکی و ظاهری

	مایع غلیظ	شكل ظاهری
	مشکی	رنگ (ترکیبی محصول)
	تیکسوتروپ	ویسکوزیته (ترکیبی محصول)
	1.9 gr/cm <sup>3</sup>	وزن مخصوص(ترکیبی محصول)
۱۰۰ واحد	CO-233 رزین	نسبت ترکیبی وزنی
۱-۱/۵ واحد	HA-30 هاردنر	
۰/۵-۱ واحد	شتابدهنده کبالت	
۲۰۰ واحد	CO-233 پودر	
	۳ دقیقه	زمان ترکیب چهار جزء
	۱۵-۲۰ دقیقه	زمان ژل شدن (Gel Time) در ۲۵ <sup>۰</sup> سانتیگراد
	۳ ساعت	زمان خشک شدن (Curing Time) در ۲۵ <sup>۰</sup> سانتیگراد
	۷ روز	زمان خشک شدن نهائی در ۲۵ <sup>۰</sup> سانتیگراد

#### خصوصیات مکانیکی و حرارتی

استاندارد	واحد	مقدار	
ASTM D695.M	Kgf/cm <sup>2</sup>	۱۱۵۰	مقاومت فشاری
ASTM D638 M	Kgf/cm <sup>2</sup>	۶۲۰	استحکام کششی
ASTM D224 M	Shore D	۸۲	سختی
ASTM D256	Kj/m <sup>2</sup>	۴/۶	مقاومت ضربه ای
	۰C	۱۴۰	D.T.
	۰C	۱۶۰	مقاومت حرارتی عملی



گروه صنعتی مکرر (شرکت مواد مهندسی مکرر)

### خصوصیات شیمیائی

مطابق جدول پیوست.

### شایعه تغهداری

محیط خشک ، تاریک و در دمای زیر  $20^{\circ}\text{C}$

### بسته بندی

مایع : در بشکه های 200kg

پودر: در پاکت 20kg

### نکات فنی و ایمنی

بعد از استفاده از مواد، درب مواد با قیمانده را محکم بیندید -

قبل از استفاده از مواد در سطح مطمئن باشید که هیچگونه گرد و غبار و رطوبت در سطح وجود ندارد -

پس از استفاده از مواد، ظروف و ابزار خود را با تینر اپوکسی GE-31 کاملاً شستشو دهید -

در هنگام استفاده از مواد، از دستکش صنعتی و ماسک استفاده نمایید -

- هاردنر HA-30 شتابدهنده کیالت را دور از یکدیگر نگهداری نماید زیرا خطر انفجار وجود دارد